



TRAPPISTE BEER UP D3021BU

IMPORTANT

Il est conseillé de rincer l'appareil à l'eau avant la première mise en service et après chaque utilisation.
(Chapitre rinçage à l'eau froide) **PAGE N°08 CHAPITRE – 5**

La programmation d'une dose reste mémorisée en cas de coupure d'alimentation électrique et /ou non-utilisation prolongée

CHAPITRE 1 – MISE EN SERVICE ET REGLAGE DE DOSE

1. Poser l'appareil le plus droit possible grenouillère devant soi
2. Vérifier que la vanne de vidange cuve soit fermée
3. Placer la vidange plateau dans un récipient
4. Ouvrir le capot amovible avec précaution pour ne pas forcer sur le compas et sortir les tuyaux
5. Vérifier que le thermostat soit en position glace pour garantir une réserve de froid lors de l'utilisation
6. Mettre le régulateur de vitesse de la bière sur 6
7. Mettre de l'eau jusqu'au-dessus de l'évaporateur (tuyau de cuivre) en évitant dans mettre sur l'agitateur et le détendeur co2 (18 litres environ)




● LED

● GRENOULLIERE

● VIDANGE PLATEAU
VANNE DE VIDANGE
CUVE



● COMPAS



● THERMOSTAT

● REGULATEUR

● CUVE


● AGITATEUR

● DETENDEUR



● REGULATEUR
DE VITESSE

8. Placer la bouteille de co2, mettre la sécurité et connecter là à l'aide du flexible haute pression noir (ne pas se servir d'outils)




● ROBINET CO2

9. Ouvrir la bouteille entièrement

● SECURITE

10. Régler le détendeur à l'aide d'un tournevis plat à la pression de tirage désirée



● COMPENSATEUR DE LIGNE

11. Ouvrir le compensateur de ligne de 5 tours environs

● VANNE

12. Placer le fut de bière

13. Mettre la tête de débit et percuter le fut




● TETE DE DEBIT

14. Ouvrir la vanne noire de la tête de débit (position à l'axe des tuyaux)

15. Ouvrir les vannes du détendeur (position à l'axe des tuyaux)

16. Fermer le capot amovible en prenant soin de ne pas écraser les tuyaux et retenir le capot pour ne pas forcer sur le compas

17. Vérifiez le placement de la grille détrompeur sur le capot



● DETENDEUR

18. Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
19. Positionner un verre Beer Up à l'intérieur de la bague de positionnement et enclencher le verre sur la buse de remplissage (de l'eau remplira le verre)
20. Ajuster la dose plus ou moins à l'aide du régulateur de remplissage
21. Attendre 2 heures avant de vous servir de l'appareil pour que la glace soit constituée afin de garantir un service de qualité.



● **REGULATEUR**

CHAPITRE 2 – UTILISATION MODE AUTOMATIQUE

1. Placer un verre Beer up sur la buse de remplissage
2. Le verre se remplit
3. Une ampoule led s'allume
4. Vous pouvez ajuster la mousse à l'aide du bouton poussoir sur le côté droit de l'appareil si nécessaire



● **BOUTON POUSSOIR**

CHAPITRE 3 – CHANGEMENT DE FUT DE BIERE

1. Changer de fut de bière
2. Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage
3. **Petite astuce** : mettre un verre à l'envers sur le premier pour éviter de perdre du temps et de la bière
4. Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil
5. L'appareil garde en mémoire la dose réglée en amont



● 2 VERRES



● VERRE A L'ENVERS

● BUSE

● ECOULEMENT
PLATEAU

CHAPITRE 4 – DEMONTAGE DE FIN DE SERVICE

1. Débrancher électriquement l'appareil
2. Fermer la tête de débit à l'aide de la vanne noir « position horizontal »
3. Déconnecter la tête de débit
4. Fermer la bouteille de co2
5. Déconnecter la bouteille de co2 sans outils
6. Placer le Beer Up à proximité d'une vidange ou prendre un récipient
7. Ouvrir le capot
8. Vider la cuve d'eau à l'aide de la vanne de vidange
9. Attendre que la cuve soit vide (de la glace sera présente sur le tuyau de cuivre à l'intérieur de l'appareil)
10. Pour le transport il est conseillé de fermer la vanne de vidange de cuve pour éviter de mettre de l'eau partout
11. Placer les tuyaux, flexible haute pression et cordon électrique à l'intérieur du Trappiste en vérifiant que le robinet de la tête de débit soit fermé.
12. Le Trappiste Beer Up est prêt pour le transport (attention au poids à cause de la glace encore présente dans la cuve)
13. A l'arrivée au dépôt ouvrir la vanne de vidange de la cuve pour que l'eau fondue de la glace s'écoule

CHAPITRE 5 – RINCAGE A L'EAU FROIDE

Il est conseillé de rincer l'appareil à l'eau froide avant la **PREMIERE** mise en service et après chaque utilisation.

[Avec un système de rinçage mural](#)

1. Mettre la tête de débit sur le système de rinçage adéquat et l'enclencher
2. Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
3. Connecter la vidange plateau ou mettre dans un récipient
4. Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage
 Petite astuce : mettre un verre à l'envers sur le premier verre
 Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil
5. Ouvrir le robinet d'eau du système de rinçage et la vanne de tête de débit
6. Enclencher le verre pour un rinçage en mode automatique
7. Vous pouvez appuyer sur le bouton poussoir à droite de l'appareil pour un usage manuel
8. Faire passer 2,5 litres d'eau pour le rinçage du tirage
9. Débrancher électriquement le Beer Up
10. Fermer le robinet d'eau du système de rinçage
11. Fermer la vanne de la tête de débit
12. Déconnecter la tête de débit du système de rinçage
13. Ranger les tuyaux et cordon électrique à l'intérieur de l'appareil
14. Le Trappiste Beer Up est rincé

[Rinçage avec un bidon de sanitation A4267](#)

1. Ouvrir le bidon de sanitation
2. Mettre 5 litres d'eau propre
3. Fermer le bidon de sanitation

4. Placer la bouteille de co2 et la connecter à l'aide du flexible haute pression noir (ne pas se servir d'outils)
5. Ouvrir la bouteille entièrement
6. Régler le détendeur à l'aide d'un tournevis plat a une pression de 2Kg Maxi
7. Connecter la tête de débit sur le fut de sanitation
8. Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
9. Connecter la vidange plateau ou mettre dans un récipient
10. Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage
 Petite astuce : mettre un verre à l'envers sur le premier verre
 Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil
11. Ouvrir la vanne de la tête de débit
12. Faire passer 2,5 litres d'eau pour le rinçage du tirage
13. Débrancher électriquement le Beer Up
14. Fermer le robinet d'eau du système de rinçage
15. Fermer la vanne de la tête de débit
16. Déconnecter la tête de débit du système de rinçage
17. Ranger les tuyaux et cordon électrique à l'intérieur de l'appareil
18. Le Trappiste Beer Up est rincé

Déconnexion du bidon de sanitation

1. Débrancher le Trappiste électriquement
2. Fermer la vanne noire de la tête de débit
3. Déconnecter la tête de débit du fut de sanitation
4. Déconnecter la bouteille de co2 (sans outils)
5. Ranger les tuyaux, flexible haute pression et cordon électrique à l'intérieur du Trappiste

CHAPITRE 6 – SANITATION CHIMIQUE

Lorsque le Beer Up est à l'arrêt depuis plus de 15 jours il est fortement conseillé d'effectuer une sanitation chimique à l'eau froide avec un bidon de sanitation et du produit d'entretien homologué par les brasseries type Purexol ou Desanamax

Il est vivement conseillé de porter des Gants et lunettes de protection pour la manipulation de produit chimique

- 1.Ouvrir le bidon de sanitation
- 2.Mettre 3 litres d'eau propre
- 3.Ajouter 25cl de Purexol ou un sachet de Desanamax
- 4.Fermer le bidon de sanitation
- 3.Placer la bouteille de co2 et la connecter à l'aide du flexible haute pression noir (ne pas se servir d'outils)
- 5.Ouvrir la bouteille entièrement
- 6.Régler le détendeur à l'aide d'un tournevis plat a une pression de 2Kg Maxi
- 7.Conneceter la tête de débit sur le fut de sanitation
- 8.Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
- 9.Conneceter la vidange plateau ou mettre dans un récipient
- 10.Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage

Petite astuce : mettre un verre à l'envers sur le premier verre

Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil

- 11.Ouvrir la vanne de la tête de débit
- 12.Faire passer les 3 litres de mélange
- 13.fermer le robinet de tête de débit
14. Laisser agir 20 minutes

Il faut absolument rincer le Beer Up après une sanitation chimique

Rinçage après sanitation avec un système de rinçage mural

1. Mettre la tête de débit sur le système de rinçage adéquat et l'enclencher
2. Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
3. Connecter la vidange plateau ou mettre dans un récipient
4. Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage
 - Petite astuce : mettre un verre à l'envers sur le premier verre
 - Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil
5. Ouvrir le robinet d'eau du système de rinçage et la vanne de tête de débit
6. Enclencher le verre pour un rinçage en mode automatique
7. Vous pouvez appuyer sur le bouton poussoir à droite de l'appareil pour un usage manuel
8. Faire passer 2,5 litres d'eau pour le rinçage du tirage
9. Débrancher électriquement le Beer Up
10. Fermer le robinet d'eau du système de rinçage
11. Fermer la vanne de la tête de débit
12. Déconnecter la tête de débit du système de rinçage
13. Ranger les tuyaux et cordon électrique à l'intérieur de l'appareil
14. Le Trappiste Beer Up est rincé

Rinçage après sanitation avec un bidon de sanitation A4267

1. Ouvrir le bidon de sanitation
2. Mettre 5 litres d'eau propre
3. Fermer le bidon de sanitation
4. Placer la bouteille de CO2 et la connecter à l'aide du flexible haute pression noir (ne pas se servir d'outils)
5. Ouvrir la bouteille entièrement
6. Régler le détendeur à l'aide d'un tournevis plat à une pression de 2Kg Maxi
7. Connecter la tête de débit sur le fut de sanitation
8. Brancher l'appareil au réseau électrique (220/230V-50HZ)
9. Connecter la vidange plateau ou mettre dans un récipient
10. Placer un verre Beer Up sur la buse de remplissage
 - Petite astuce : mettre un verre à l'envers sur le premier verre

Vous pouvez placer directement le verre à l'envers sur la buse après avoir retiré la grille pour un rinçage manuel à l'aide du bouton poussoir sur la droite de l'appareil

11. Ouvrir la vanne de la tête de débit
12. Faire passer 2,5 litres d'eau pour le rinçage du tirage
13. Débrancher électriquement le Beer Up
14. Fermer le robinet d'eau du système de rinçage
15. Fermer la vanne de la tête de débit
16. Déconnecter la tête de débit du système de rinçage
17. Ranger les tuyaux et cordon électrique à l'intérieur de l'appareil
18. Le Trappiste Beer Up est rincé

Déconnexion du bidon de sanitation

1. Débrancher le Trappiste électriquement
2. Fermer la vanne noire de la tête de débit
3. Déconnecter la tête de débit du fut de sanitation
4. Déconnecter la bouteille de CO₂ (sans outils)
5. Ranger les tuyaux, flexible haute pression et cordon électrique à l'intérieur du Trappiste

Scannez et téléchargez !



Retrouvez toutes les caractéristiques produit.

